

改善報告書

記入例

〇〇ハウス株式会社 〇〇

様

報告日	2026年10月21日
会社名	〇〇塗装
担当者	〇〇〇〇
電話	〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇

ご指摘をいただいた事項について、下記のとおり改善しましたので、ご報告いたします。

件名	〇〇様邸 外壁と屋根の工事 完了検査のご指摘への改善		
対象	木造2階建ての住宅（外壁の塗り替え・屋根の点検）		
所在地	〇〇県〇〇市〇〇町5-6-7		
指摘を受けた日	2026年10月14日（水）	指摘をした方	〇〇ハウス 〇〇様
指摘を受けた場面	完了検査		

指摘事項と改善の内容

No.	指摘の内容	原因	改善の内容	完了日	状況
1	南面1階のサッシの下で、ひびの補修の跡が塗ったあとも縦の線に見える	ひびを表面だけで埋め、まわりの模様をそろえずに上塗りをした	ひびをV字に削って奥まで埋め直し、模様をそろえてから上塗りを2回	10/18	済
2	北面の屋根に割れた瓦が3枚ある（今回の工事の範囲の外）	前からの傷み。着工前の写真にも割れが写っていた	追加の工事としてご了承をいただき、北面を新しい瓦に葺き替え	10/19	済
3	南側の植木の根元に、塗料の飛び散りがある	風で養生のシートがめくれ、すき間から飛んだ	飛び散った塗料を落とした。植木に傷みはない	10/15	済
4					
5					

再発防止策	ひびの補修は、埋めたあとに模様をそろえ、上塗りの前に別の者が見て確かめる手順にしました。養生のシートは、風の強い日の前日に留め具を足し、毎日の作業の終わりに見回ります。
改善の確かめ	10月20日に〇〇様と現地で見え、南面のひびの跡が分からないこと、北面の瓦に割れとずれがないこと、植木のまわりに塗料が残っていないことを確かめました。
備考	写真は、指摘のNo.ごとに改善前・改善後の順に並べています。No.3 は写真がありません。

ご確認

確認日	2026年10月21日	ご署名	〇〇〇〇
-----	-------------	-----	------

指摘を受けた場面は「完了検査・中間検査・定期点検・安全パトロール・お客様から」、状況は「済・対応中・予定」から選べます。原因は「なぜ起きたか」を、改善の内容は「何をしたか」を書き、同じことを起こさないための手順は「再発防止策」に書きます。




No.	1
区分	改善前
指摘No.	1
撮影日	10/14
説明	
南面1階のサッシの下です。ひびの補修の跡が、縦の線のように見えています。	



No.	2
区分	改善後
指摘No.	1
撮影日	10/20
説明	
埋め直して上塗りをしたあとの全体です。近くで見ても、ひびの跡は分からなくなりました。	



No.	3
区分	改善前
指摘No.	2
撮影日	10/14
説明	
北面の屋根です。古い瓦に割れが3枚あり、まわりも傷んでいます。	



No.	4
区分	改善後
指摘No.	2
撮影日	10/19
説明	
北面を新しい瓦に葺き替えたあとです。割れとずれがないことを確かめました。	